A 261 209 227



(Spannungsanstieg)
(Increasing Voltage)

Kraftrichtung für Signaländerung
Direction of signal altering force

(Spannungsabfall)
(Decreasing Voltage)

Ansicht B
view



max. Anzugsmoment
max. fastening torque
22 Nm

Ansicht A
view

ASL 6-06-05PC-HE

1: Versorgungsspannung(+12V)
Supply Voltage

2: Masse
Ground

3: Signal +
Signal +

4: frei
n/c

5: Schirm
Shielding

Ansicht C
view



max. Anzugsmoment
max. fastening torque
22 Nm

B 261 209 227		ASL 6-06-05PC-HE	
Bestell-Nr. / order nr.	L Länge [mm]	Stecker connector	

Nr NO	Aenderung CHANGE	gez. DWN.	gueltig VALID	gepr CHK.
1	Länge/Anzugsmoment	Re	06.06.2006	

Fehl. Angaben/ MISS. DETAILS -
1. Verwendung/ 1ST APPLICAT. -
Dokumentenart/ DOCUMENT TYPE DRW -
Stueckliste besonderes Blatt/ PARTS LIST ON SEPARATE SHEET -

Nicht tol. Maße/ ± mm, ± °
ISO E
Massstab SCALE 1:1 -
Gewicht WEIGHT -
Angebots-zeichnung

Gr.St.		Datum/DATE	Name
	gz/	16.11.05	Cr
	gp/	-	-
	gs/	-	-

Benennung/ TITLE
Schalthebelgeber GSS2
shift lever sensor GSS2

Original: BEG/MSD
DIN A3
CAT
BOSCH
Nr./ NO. A 261 209 227
de/en
Blatt SHEET 1 / 1 Bl/SH
Ers.f./REPLACES -
Ers.d./REPLACE.BY -

A 261 209 227

©THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF ROBERT BOSCH GMBH. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.
©Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Weitere fremdspr. Zeichnungen
FURTHER FOREIGN LANGUAGE DWGS

OBSERVE INSTRUCTIONS FOR FILLING OUT N12A D11/1

Ausfuellanleitung N12A D11/1 beachten!

QI/EAM1 (06.2002) M A3